



Diagnose

Schnelle Ölanalyse

Schäden an Turboladern werden häufig von peripheren Problemen, zum Beispiel im Ölkreislauf, verursacht, die vor dem Einbau eines neuen Laders behoben werden müssen. Hierzu hat man bei Motair ein Testset für den Schmierstoff entwickelt. Genannt Motorcheckup, liegt es jedem neuen Lader bei und kann auch als

Nachweis korrekter Arbeit dienen. Es besteht aus zwei Testblättern für je einen Tropfen Öl – ein Test vor, ein Test nach der Ladererneuerung –, einer Schablone und einer Broschüre zur Auswertung.

Motair Turbolader GmbH
www.motair.de